

電子工作の基礎マスター正誤表（1 版 1 刷）

コード 61005 作成 08.01.07

訂正箇所	訂正内容
p39 右段 1 行目の前に右の 1 行を挿入	心に説明していきます。フレームに取
p41 左段 12 ～ 13 行目を右のように修正（“ベタパターン”を追加し行をつなぐ）	覆うようにベタパターン化すれば、外部からの余計な信号が…
p206 下図 一つ目のプログラムの説明（PWM 以降の点線）	PWM 命令のサイクル数変更処理
同図 二つ目のプログラムの説明（2 行の点線）	割り込みレジスタの初期化
同図 図のタイトル（最下部の点線）	図 8-28 割り込みプログラム内容