





平成 29 年版 第二種電気工事士技能試験候補問題丸わかり 正誤表

2017年3月1日第1版第1刷発行

コード：21452

作成日：2017年5月8日

| 箇所 | 誤 | | | | 正 | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
| <p>248 ページ 3 段目～5 段目写真</p> | 心線を重ねて巻付け | 被覆の上から締め付け | 絶縁被覆のむき過ぎ | ★台座に入っていない | 心線を重ねて巻付け | 心線の巻付け不足 | 被覆の上から締め付け | 絶縁被覆のむき過ぎ |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | ★極性の誤り | ★心線の露出 | 心線の露出 | 極性の誤り | 心線の露出 | 極性の誤り | 心線の露出 | 取付位置の誤り |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 取付位置の誤り | ★心線の挿入不足 | ★圧着マークの誤り | 端末処理の不適切 | ★心線の挿入不足 | 心線の露出 | ★圧着マークの誤り | 端末処理の不適切 | |
|  |  |  1.6mm と 2.0mm の 2 本の圧着は「1」の刻印 |  |  |  |  1.6mm と 2.0mm の 2 本の圧着は「1」の刻印 |  | |